

# Als ik asbestmateriaal heb dat ik zelf mag verwijderen, wat moet ik dan doen?

## voorafgaand aan de asbestverwijdering:



Dien een sloopmelding in, bij voorkeur via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl); doe dit ten minste 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de asbestverwijdering



Tip: Voeg fotomateriaal toe van de toepassing en locatie waar het zich bevindt



U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u een brief heeft ontvangen waarin staat dat de sloopmelding voldoet of als de sloopmelding 5 werkdagen voor de start van de asbestverwijdering is ingediend

## tijdens de asbestverwijdering:



Tip: Voordat u begint: trek eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje



Tip: Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie



Tip: Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden



Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken



Verpak het verwijderde asbest direct in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte dat deze niet scheurt



Na het verwijderen van het asbest dienen de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen en doeken als asbesthoudend afval afgevoerd te worden

## na de asbestverwijdering:



Voorzie de verpakkingen van asbestaanduidingen (stickers/lint)



Voer het asbestverdachte afval binnen 2 weken af, bijvoorbeeld naar de milieustraat in uw gemeente

